

Asbestcheck Elektroverteilung



Vorher

Wenn Ihre Hauptverteilung aussieht wie auf dem linken Bild, besteht die Möglichkeit, dass sie aus asbesthaltigem Material besteht.



Nachher

Die SUVA hat beim Bearbeiten (Auswechseln von Zählern, Sicherungselementen, etc.) und beim Ersetzen (Ausbauen) von asbesthaltigen Eternitplatten Messungen durchgeführt und festgestellt, dass das Gebäude kontaminiert wird, wenn keine Massnahmen getroffen werden. Ergänzungsarbeiten auf diesem Material sind deshalb verboten, weil das Einatmen von Asbeststaub gesundheitsgefährdend ist (EKAS-Richtlinie Nr. 6530).

Ein weiterer Gefahrenherd sind fehlende Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter). Wir zeigen Ihnen auf, ob ein Nachrüsten mit FI-Schaltern sinnvoll und machbar ist (Bei Neuanlagen müssen ab 2010 alle Steckdosen mit einem FI-Schalter geschützt werden).

Eine defekte oder mangelhafte Elektroverteilung ist grundsätzlich ein Sicherheits-Risiko und kann Sach- und Personenschäden verursachen.

Entscheiden Sie sich jetzt für den Ersatz Ihrer alten Elektroverteilung, und

wir schenken Ihnen die Kosten in Höhe von CHF 350.–

für die vorschriftsgemässe Demontage und Entsorgung der alten, asbesthaltigen Verteilung.

Haben Sie Fragen in diesem Zusammenhang, beraten wir Sie gerne vor Ort und unterbreiten Ihnen ein unverbindliches und kostenloses Angebot.

Wenden Sie sich an den Leiter unserer Serviceabteilung.

Herr Jürg Schwarzenbach erteilt Ihnen gerne weitere Auskünfte unter 062 216 27 27.