

Wir verlängern unsere Aktion

Asbestcheck Elektroverteilung



Sieht Ihre Hauptverteilung so aus?

Dann besteht die Möglichkeit, dass sie aus asbesthaltigem Material besteht.

Die SUVA hat beim Bearbeiten (Auswechseln von Zählern, Sicherungselementen, etc.) und beim Ersetzen (Ausbauen) von asbesthaltigen Eternitplatten Messungen durchgeführt und festgestellt, dass das Gebäude kontaminiert wird, wenn keine Massnahmen getroffen werden. Ergänzungsarbeiten auf diesem Material sind deshalb verboten, weil das Einatmen von Asbeststaub gesundheitsgefährdend ist (EKAS-Richtlinie Nr. 6530).

Eine defekte oder mangelhafte Elektroverteilung ist grundsätzlich ein Sicherheits-Risiko und kann Sach- und Personenschäden verursachen.

Entscheiden Sie sich jetzt für den Ersatz Ihrer alten Elektroverteilung, und wir schenken Ihnen die Kosten in Höhe von CHF 350.– für die vorschriftsgemässe Demontage und Entsorgung der alten, asbesthaltigen Verteilung.

Planen Sie einen Küchen-, Bad- oder sonstigen Umbau?

Dann denken Sie daran, auch Ihre Sicherungsverteilung der neuen Situation anzupassen.

Haben Sie Fragen in diesem Zusammenhang, dann beraten wir Sie gerne vor Ort und unterbreiten Ihnen ein unverbindliches und kostenloses Angebot.